

通学路の安全点検状況(国立第一小学校)

合同点検日 10月6日(月)

令和7年9月16日現在

通し番号	危険箇所番号	要望事項の概要	点検時の回答	対策担当	対策	対策時期	備考
1	①	石神道 両道の道があまりないため、時間を問わず交通量が多く危険。スピードを出す車がいる。車道も歩道も狭い。朝はスクールゾーン化されたが、下校時はスクールゾーン化されていないので危険。	・エリア内のステッカーの更新を行う(道路交通課) ・周辺住民全員の同意がなければ、石神道の夕方の規制道路化は不可。(教育総務課) ・石神道の横断歩道の設置は道幅が狭く待避所等の設置ができないため設置不可(道路交通課、教育総務課)	道路交通課	石神道北側待避所の路面標示薄れは引き直し候補とする。(道路交通課)	次年度以降	
2	②	甲州街道歩道 車道が狭い二車線のため、歩道でも自転車がよく走行する。交通量に対して歩道が狭い。ガードレールの無い所で対向者とすれ違ふことが多く、車道にはみ出して危険。雨の日も同様。交通量も多く、車のスピードも速い。	・来年度から道交法の変更により自転車の取締りが厳しくなる。どのようになるのか分からないので少し様子を見てほしいと思うが、改めて立川警察に自転車の取締りについて依頼をする。また、学校においては通学路指導をお願いしたい。(教育総務課)	学校 立川警察	同左	済	通学路指導対応
3	③	城山(校門～学童入口含む) 終日暗い。学校から城山へ進み切って右折する所が死角になっている。道が狭く車の侵入が危険。	・来年度から道交法の変更により自転車の取締りが厳しくなる。どのようになるのか分からないので少し様子を見てほしいと思うが、改めて立川警察に自転車の取締りについて依頼をする。(教育総務課) ・学童敷地内のLED電灯設置について担当課に話してみる。(教育総務課) ・防犯カメラの設置について、現時点で約束できない。要望があった旨、報告する。(教育総務課)	道路交通課 教育総務課 学校・PTA	同左		
4	④	国立市役所入口交差点 歩道が狭いため、登校時は信号待ちで行列ができてしまい危険。右左折車両が多く、車のスピードも速い。ブロック塀のため死角ができていて、赤信号待機中も青信号を横断する際も危険。	・現状、物理的にポール等も立てられず、設備面での対応は不可。通学路指導をお願いします。(教育総務課)	学校	同左	済	通学路指導対応
5	⑤	甲州街道の歩道橋付近 大通りから侵入する車が多く危険。階段下が死角になっていて危険。青信号で急発進する車がいる。北側歩道橋、個人宅のブロック塀が崩れてきており、歩道も狭いため、崩れてきた際逃げ場がなく危険。	・看板等の設置は難しいが市道対応等、何か対応できないか検討をする。(道路交通課) ・個人宅の塀については、以前から対応をお願いしているが民地につき、依頼の対応が精一杯。引き続き、継続対応をする。(教育総務課)	道路交通課 教育総務課	同左		
6	当日対応	西側矢川通 横断歩道が薄くなっている。対応をお願いしたい。 補足:石田街道上、東側歩道の久保公会堂(谷保6256-8)前から南方向に南養寺側へ渡る横断歩道が薄れているため引き直し依頼をお願いしたい。	・現地確認をする。(道路交通課) ・立川警察に話しておきます。(教育総務課)	立川警察	点検後確認の結果、横断歩道及び一時停止の路面標示9割方消えていたため早急に対応を要する旨、教育委員会へ共有。立川警察への連絡をお願いした。道路交通課維持係でも、定期的に市内の引直しが必要な箇所を立川警察に情報共有しているため、こちらにも載せる。(道路交通課)		