

通学路の安全点検状況(国立第六小学校)

合同点検日 10月29日(火)

令和6年12月27日現在

通し番号	危険箇所番号	要望事項の概要	点検時の回答	対策担当	対策	対策時期	備考
1	①	矢川上公園南横断歩道付近 ・信号機がない変則五差路の中央に横断歩道があり、過去に交通事故も起きている事から、通学する際の危険が考えられる。道幅の広さから、歩行者のために停止した車を後続車が横から追い抜いていくことがあり危ない。(写真1) ・上公園北の西側の小さい横断歩道においては、立川への抜け道になってるため交通量が多く、一時停止無視か減速で抜けて行く車が多い。立川方面から横断歩道を渡ろうとすると、角に自動販売機があるため、子供の背丈では右手からの車を直前まで認識し難く、危ないと感じる。(写真2)	・当該道路については道路拡張工事中です。今後、改善されると思われます。(道路交通課) ・常習的にマナーが悪い車両が特定できる場合、ナンバー、時間等を控え、警察に通報をして頂きたい。(教育総務課) ・民地の児童販売機の移設等は厳しいです。通学路指導をお願いいたします。(教育総務課)	道路交通課 学校	左記のとおり	済	
2	②	旧矢川児童館跡地の交差点付近 ・信号機がなく、坂道をスピード出して下ってくる車や自転車等で交通量が多い	・常習的にマナーが悪い車両が特定できる場合、ナンバー、時間等を控え、警察に通報をして頂きたい。(教育総務課) ・立川警察に巡回、取締を依頼します。(立川警察)	立川警察	左記のとおり	済	
3	③	東京女子体育大の南角 ・道が狭いが車/自転車ともに多い、且つ、道が直線でないため、見通しが悪く危険。植物が茂り白線をはみ出している(写真6, 7)	・東京女子体育大学事務局に学生に注意をお願いします。(教育総務課) ・当該箇所の剪定済(教育総務課)	道路交通課	左記のとおり	済	
4	④	矢川プラス付近 ・変則五差路(三田食糧付近)、矢川プラスから上公園側に進む際に、いなげや方面の道から来る車や自転車が見えず危険。(写真8, 9)	・ミラー等の設置を検討します。(道路交通課)	道路交通課	・ミラーを設置することでトラック等の車両とぶつかりやすくなるため設置しません。(道路交通課)	済	
5	⑤	六小東門側踏切付近 ・スクールゾーン時間帯に車の行き来が多い。 ・踏切待ちが発生すると危険(歩行者、自転車、南側からわたる車、北側からわたる車の順になるので、後から歩行者が来ると、危険性が増す) ・国立文具店の角のT字路は視界が悪く、事故の危険がある。	・踏切で注意を促す看板について検討する。文案と場所について、学校、PTAの意見を頂けないであろうか。(道路交通課)	道路交通課	・12/17六小の意向確認を実施。文案、場所について道路交通課に説明・協議中(教育総務課) ・通学路指導をお願いいたします。(教育総務課)		
6	⑥	六小北東の美野和マンションへ至る道 ・踏切が近く、車の通りもある。 ・さえぎ文具店の角は視界が悪く、危うく事故になりそうなことがある。 ・曲がり角(六小北東)で自転車がスピードを落とさず通り、スクールゾーン時間帯に車が通る。(写真10)	・六小ミラーについては検討する。(道路交通課) ・六小は事情によりウマを出さない判断をしているため、常習的にマナーが悪い車両が特定できる場合、ナンバー、時間等を控え、警察に通報をして頂きたい。(教育総務課) ・六小内設置の道路看板に係る樹木の剪定及び、六小敷地の南側東側の高木剪定の対応を営繕課にお願いします。(教育総務課)	道路交通課 営繕課	・ミラーの新設については設置可否と設置位置を六小と協議した上で決定させてください。(道路交通課) → 道路交通課と協議お願いします。(教育総務課) ・学校敷地の高木の樹木剪定は年に1度、学校と協議の上対応をしているので、時期が来ましたら教育総務係営繕担当とご相談ください。低木については学校にて対応(用務員にて)をお願いします。(教育総務課)		

通し番号	危険箇所番号	要望事項の概要	点検時の回答	対策担当	対策	対策時期	備考
7	⑦	矢川沿いの道 ・歩道が狭い、死角、歩道がない ・いこいの広場横の橋、スクールゾーン時間帯でも車両が通行、速度を落とさない。学校方向からカーブしてくる車両が見えないため危険。車からも歩行者が見えにくい。生垣があり少し見えにくい。(写真13) ・矢川沿いの手摺りの廣食があり危険(写真14)	・規制時間帯にスクールゾーン走行する車両につきましては時間、ナンバー等を控え立川警察にご相談願います。常習性がある場合、対応していただけます。(教育総務課) ・通学路指導等の対応をお願いします。(教育総務課) ・矢川沿いの手すりについては環境政策課に対応の依頼をします。(教育総務課)	学校 環境政策課	左記のとおり ・矢川沿いの手すり 12/20 現在、危険な箇所から順次、修繕を行っています。何かお気づきの点等ありましたら環境政策課までご連絡ください。(環境政策課)	済	
8	⑧	矢川緑地付近旧クリーニング店三叉路 ・戸建てが増え、T字路の視界が悪くなり、大人でも危険。民家横の路地も多い地域(写真15)	・通学路指導をお願いします。(教育総務課)	学校	左記のとおり	済	
9	⑨	甲州街道から青柳踏切への道へ出る箇所 ・小道から出る箇所のかーブミラーが役に立っていない。設置場所を再度、実地確認してほしい。(写真16)	・通学路点検時、問題がないことを確認しました。(道路交通課)	道路交通課	左記のとおり	済	
10	⑩	緑川東公園付近 ・シャトレーゼ付近の信号の無い横断歩道付近を多くの自転車が通る。特に女子体育大の自転車のマナーが悪い(並列、右側通行、危険な追い越し等)(写真17) ・トヨタ自動車側から西友側へ青柳大通りに出る車が、看板設置はあるがいまだに一時停止をせず危険。(写真18)	・東京女子体育大学事務局に学生に注意をお願いします。(教育総務課) ・立川警察に巡回、取締を依頼します。(立川警察)	教育総務課 立川警察	・12/17東京女子体育大学学生課に交通マナーの件、お話し対応をする旨、回答をいただきました。(教育総務課) ・立川警察に依頼しました。(教育総務課)	済	
11	⑪	甲州街道六小入口信号付近 ・道が狭いにもかかわらず朝の時間帯の車、自転車、人の通りが多い。 ・甲州街道の抜け道になっておりスピードを出す車も見られる。(写真19)	・立川警察に巡回、取締を依頼します。(立川警察)	立川警察	・立川警察に依頼しました。(教育総務課)	済	
12	⑫	タイヤ館交差点付近 ・歩道が狭く直角で大きな看板があるため、右折または左折する人や自転車が全く見えず危険。(写真21) ・矢川三丁目交差点はいすみ大通りから甲州街道を立川方面に左折する車は、ほとんどが黄色～赤信号信号で通過、信号無視をしている。 ・交差点名看板の、地名部分が消えかけている(写真22)	・民地看板については対応不可。(学務保健係) ・立川警察に巡回、取締を依頼します。(立川警察) ・信号交差点名看板の地名が消えかけている件については立川警察に報告します。(学務保健係)	立川警察 教育総務課	12/12 交差点名看板は都の北多摩建設事務所管轄につき、立川警察を通じて状況について依頼しました。(教育総務課)	済	
13	⑬	青柳大通り多摩川突き当り付近 ・道が細いにも関わらず、車や特にロードバイクがスピードを出して走っている。(写真23)	・東京女子体育大学事務局に学生に注意をお願いします。体育大生が多摩川で練習しているとのことから(教育総務課)	教育総務課	・12/17東京女子体育大学学生課に交通マナーの件、お話し対応をする旨、回答をいただきました。(教育総務課)	済	

通し番号	危険箇所番号	要望事項の概要	点検時の回答	対策担当	対策	対策時期	備考
14	⑭	青柳神社裏手通りと多摩川へ抜ける道 ・見通しが悪く狭い上に、甲州街道への抜け道になっているため交通量が多い。(写真24) ・沿道の植木が育っているとミラーが見えない時がある。(写真25, 26)	・設備面では対応済、危険な車両があり常習性がある場合は時間、ナンバー等を控え立川警察に相談してください。(教育総務課) ・剪定対象箇所については対応済(教育総務課)	立川警察	左記のとおり	済	
15	⑮	ゴルフセンター南西付近 ・見通しの悪いT字路、スピードを出す車も散見される。(写真27,28)	・立川警察に巡回、取締りのお願いをします。(教育総務課)	立川警察	左記のとおり	済	